

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ НА С/Х МАШИНАХ

Зерноуборочные комбайны			
"СИБИРЯК"	"СКС-5"	КСК-100	Кукурузоуборочный комбайн ККС-6
С(В)-2000	С(В)-2000	С(В)-2240	В(Б)-1700
С(В)-2360	С(В)-2360	С(В)-2360	С(В)-2000
С(В)-2650	С(В)-2650	С(В)-2500	С(В)-2650
С(В)-3585	С(В)-3585	С(В)-2650	С(В)-3550
С(В)-4350	С(В)-4350	С(В)-5600	С(В)-4350
С(В)-4500	С(В)-4500		С(В)-5300
Д(Г)-3475	Д(Г)-3475		Д(Г)-3475
Д(Г)-4500	Д(Г)-4500		
Д(Г)-5300	Д(Г)-5300		
45x22-2600	45x22-2600		
45x22-4000	45x22-4000		45x22-4000

Молотилка-терка МВ-2,5А	Жатки ЖФ-6,0	Жатки ЖРС-4.9А	Зерновой метатель ЗМ-60
С(В)-2000	С(В)-2240	С(В)-3150	В(Б)-2240
С(В)-2360	С(В)-4000	С(В)-7100	С(В)-2240
С(В)-2650	Жатки ЖК-2-12	Жатки ЖКН-3,4	Нория зерновая НПЗ-50 2НПЗ-50
С(В)-3585	В(Б)-4000	С(В)-2650	
С(В)-4350	В(Б)-4750	С(В)-5000	
Д(Г)-3475	С(В)-2650	Жатки ЖФГ-2-12	
Д(Г)-5300	Жатки ЖРС-5, ЖРК-5	В(Б)-4000	В(Б)-2000
	С(В)-2800	В(Б)-4500	
	С(В)-3150	С(В)-2650	
	С(В)-4500		

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМНЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА КОМБАЙНЕ "ДОН":

ТИП	КОЛ-ВО	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	ТИП	КОЛ-ВО	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
6НВ-3600	1	Гидростатический привод, жатка и копнитель (левая сторона)	УБ-2650	1	Гидростатический привод, жатка и копнитель (правая сторона)
С(В)-5000	1		УБ-3750	1	
38x18-1500	2		УВ-4250	1	
УВ-1800	2		УВ-6700	1	
УВ-2800	1		2УВ-2240	1	
УВ-3150	1		3НВ-3750	1	
УВ-3550	1		4НВ-2650	1	
УВ-3750	1		4НВ-3600	1	
УВ-5600	2		14x10-1120	1	
С(В)-3585	1		УВ-6000	2	
38x18-1500	1	УВ-6700	2		
С(В)-3585	1	Подборщик навешенный на жатку	В-4000	1	Измельчитель ПН (правая сторона)
68x24-2600	1	Привод барабана	10x11-1120	1	кондиционер

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

ЕНИСЕЙ-2000	"НИВА"	СК-СП, СК-6 "Колос"	СКПР-6 "Колос"
В(Б)-2500	В(Б)-2500	С(В)-2000	С(В)-2000
С(В)-2000	С(В)-2000	С(В)-2360	С(В)-2240
С(В)-2120	С(В)-2240	С(В)-2650	С(В)-2360
С(В)-2240	С(В)-2360	С(В)-3585	С(В)-2650
С(В)-3000	С(В)-2650	С(В)-4350	С(В)-3350
С(В)-3750	С(В)-3585	С(В)-4500	С(В)-3585
С(В)-4750	С(В)-4350	Д(Г)-4500	С(В)-4350
С(В)-6700	С(В)-4500	Д(Г)-5300	С(В)-4500
Д(Г)-1900	Д(Г)-3475		Д(Г)-3475
Д(Г)-2120	Д(Г)-4500		Д(Г)-5300
Д(Г)-3475	Д(Г)-5300		
Д(Г)-4500	19x12,5-1220		
Д(Г)-5300	28x16-1450		
28x16-1450	45x22-2600	45x22-2600	45x22-2600
45x22-4000	45x22-4000	45x22-4000	45x22-4000